



Pálenica Radošina

STU BRATISLAVA, FAKULTA ARCHITEKTÚRY

Predmet: Ateliér navrhovania IV

Študent: Patrícia Hrehušová

Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.

Garant predmetu: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková PhD.

Ústav: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok


Akademický rok: 2019/2020

Riešený objekt, Radošinská pálenica, bol postavený v roku 1904 v obci Radošina, nachádzajúcej sa v blízkosti severnej hranice Trnavského a Nitrianskeho kraja. Obec s dobrým automobilovým napojením na Piešťany a Topoľčany predstavuje aj konečnú zastávku železnice z miest Nitra a Topoľčany.

Od počiatku vzniku je vo vlastníctve jednej rodiny, ktorá túto stavbu a remeslo posúva z generácie na generáciu. Výhodou tohto faktu je, že dnes skoro kultúrna technická pamiatka je v rukách jedného majiteľa už viac ako jedno storočie a jej funkcia ani forma nebudú ohrozené prípadnými zmenami.

Architektúra pôvodnej budovy bola tvorená dvojpodlažnou murovanou stavbou s pivničnými priestormi doplnená o blok obložený kameňom s plochou strechou, ktoré obsahovali hlavnú náplň, destilačnú kolónu, a skladové priestory. Štridlavá sedlová strecha napojená na konštrukciu prestrešenia v inom sklone dohrávala kompozičnú súhru pomieňajú funkciám a lokalite osadenia pálenice.

Návrh ponecháva primárnu funkciu stavby, avšak pre potreby rozšírenia a zatraktívnenia bola doplnená aj časť na predaj a usporiadaniu osláv. V prvom podlaží pribudla nová destilačná jednotka a priestor pod klenbou bol vyhradený pre oddych prenajímateľovy služby. V prístavbe bol navrhnutý blok hygienického zázemia. Pokračovanie podlažia je vyčlenený pre kanceláriu colníka a schodisko vedúce do podkrovia. Pôvodná výroba napojená na vodou poháňané pôvodné drevené koleso bola doplnená o expozičné priestory a sklad s priehľadnom cez prebúšaným kruhovým priestorom v strepe. V podkrovný môžeme nájsť izbu pre prípadné prenocovanie s hygienickým zariadením a upratovaciu miestnosť. Priestor prekrytý strechou zmenil svoj ráz na interiérový doplnením dreveného rámu so sklenenými výplňami slúžiacich primárne v zimných mesiacoch na posedenie. V letnom období ponúka možnosť prepojenia s exteriérom a napojením na posedové schody dorovnávajúce výškové rozdiely. Všetky terénne aj záhradné úpravy boli tvorené v myšlienke plnohodnotného využitia aj rozľahlých vonkajších plôch priliehajúcich k objektu. Pre zatraktívnenie bol dobudovaný drevený mostík, ohnisko, lávku pri potoku a plnohodnotná cesta ku kamennej pivnici.



ANALÝZA VODNÝCH TOKOV


— VODNÝ TOK



ANALÝZA ZELENÉ

— ZELENÉ PLOCHY

— ZELENÉ PLOCHY



ANALÝZA DOPRAVY

— HLAVNÁ CESTA

— CESTA

--- ŽELEZNICA

ANALÝZA ŠIROKÉHO OKOLIA



SCHÉMA VODNÝCH TOKOV
A ZELENÝCH PLŔCH

- VODNÝ TOK
- ZELENÉ PLOCHY



DOPRAVNÁ SCHÉMA

- HLAVNÁ CESTA
- CESTA
- ŽELEZNICA
- AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA



SCHÉMY CYKLOTRÁS

- CYKLOTRASA

ANALYZAČNÉ SCHÉMY





OBJEKT ZOBRAZENÝ NA TOPOGRAFICKEJ MAPE Z ROKU 1955



FOTOGRAFIA OBJEKTU ZO 70. ROKOV MINULÉHO STOROČIA



VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ
OBJEKTY V OKOLÍ




1 RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ
KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE



2 SÚSOŠIE NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE



3 KAŠTIEĽ RADOŠINA



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | VINNÁ PIVNICA |
| 2 | REŠTAURÁCIA |
| 3 | POŠTA |
| 4 | ZÁKLADNÁ A MATERSKÁ ŠKOLA |
| 5 | OBCHOD |
| 6 | AMATÉRSKE DIVADLO |
| 7 | VINÁRSTVO |
| 8 | MLYN |

ANALÝZA VYBAVENOSTI

STRENGTHS

lokalita

situované pri vodnom toku /pstruhy, vodné koleso/
príjemné vidiecke prostredie
priehľady na kostol

objekt

pôvodná fungujúca destilačná kolóna
charakteristická typológia
zachované klenby

WEAKNESSES

lokalita

nerozvinutý turizmus
spoločná prístupová cesta s rodinným domom
situovaný v priemyselnej časti

objekt

nerespektujúce zásahy /okná, dvere/
bezohľadné prístvaby /altán na drevo/

OPPORTUNITIES

lokalita

možnosť posilniť turizmus vzhľadom na dobré
vybavenie obce

objekt

využitie zachovanej kamennej pivnice
posilnenie výroby novou výrobnou jednotkou
rozšírením objektu vznikli nové oddychové zóny

THREATS


lokalita

zmena majiteľa a problémy s parceláciou pozemku

objekt




d'alšie poškodenie častí budovy
zmena funkcie

SWOT ANALÝZA



- PERSONÁL
- NÁVŠTEVNÍCI
- SEKUNDÁRNÝ VSTUP

SCHÉMA PREVÁDZKOVÝCH LÍNIÍ



1. FUNGUJÚCA DESTILAČNÁ KOLÓNA



3. DREVENÉ VODOU POHÁŇANÉ KOLESO



5. KOMÍN Z TEHÁL






2. KAMENNÁ VYPÚŠŤACIA NÁDRŽ



4. ZACHOVANÉ TEHLOVÉ ŠAMBRÁNY

ANALÝZA PAMIATKOVÝCH HODNÔT



PREVÁDZKY SÚVISIACE S VÝROBOU



EXPOZÍCIA



ADMINISTRATÍVA



ODDYCHOVÁ ZÓNA





HYGIENICKÉ ZÁZEMIE





KOMUNIKÁCIE

FUNKČNO-PREVÁDZKOVÁ SCHÉMA






PÔDORYS 1.PP








PÔDORYS 1.NP








PÔDORYS 2.NP







PÔDORYS PIVNICA





STŘEŠNÁ TERASA

0 1 2 3 4





STAVEBNÉ ÚPRAVY 1.PP

ODSTRÁNENÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

0 1 2 3 4





STAVEBNÉ ÚPRAVY 1.NP

ODSTRÁNENÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE


NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

0 1 2 3 4



STAVEBNÉ ÚPRAVY 2.NP

0 1 2 3 4



STAVEBNÉ ÚPRAVY - PIVNICA


 ODSTRÁNENÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

 NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

0 1 2 3 4





REZ A-A'



REZ B-B'



REZ PIVNICOV



REZ STAVEBNÝCH ÚPRAV

ODSTRÁNENÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE


NOVÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

0 1 2 3 4




JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

0 1 2 3 4



SEVEROVÝCHODNÝ POHĚAD

0 1 2 3 4




SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD




JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD

0 2 4 6 8



POHĽAD PIVNICA





AXONOMETRIA



MEĎ /STRECHA/

JEDEN Z NAJTRVÁCNEJŠÍCH MATERIÁLOV /PATINA/

VÝBORNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

ODOLNOSŤ VOČI KLIMATICKÝM PODMIENKAM A OHŇU

ĽAHKÝ MATERIÁL



HRUBÁ OMIETKA /FASÁDY/

PÔVODNÝ MATERIÁL

PLASTICITA DOSIAHNUTÁ NEDOKONALOSŤAMI

ODOLNOSŤ VOČI KLIMATICKÝM PODMIENKAM



BLEDE DREVO

VIZUÁLNA ĽAHKOSŤ

PRIRODZENÉ STARNUTIE MATERIÁLU

PRÍRODNÝ MATERIÁL

MATERIÁLY



VIZUALIZÁCIA



VIZUALIZÁCIA